



FAIRWAY

- Golf-News
  - Turnier-Splitter
  - Golfurlaub
  - News-Archiv
- Austrian Golf Open
- Ryder Cup, The Open
- St.Andrews
- Muirfield
- Royal Troon
- Trump Turnberry
- Forum
- Mitglieder-Verzeichnis
- Golfpartner-Börse

- Spielberichte
- Alle Golfclubs in Ö
- Golfhotels in Ö
- Golf Lessons
- Golf Bild
- Golf Kommentar
- Aktueller Golfwitz
- Aktuelles Golfzitat
- Golf-Shop
- Golf-ABC
- Golfbücher
- Links
- Partner
- Datenschutzerklärung
- Nutzungsbedingungen
- Werbung
- Impressum



Privatsphäre Einstellungen



News-Archiv

## Nike Rückrufaktion für quadratischen Sumo2 Driver

### Produktionsungenaugigkeit führt zu unerlaubt hohen Trampolineffekt



Nicht immer regelkonform: Nike Sumo2

21.03.2007 Schock für die Golf-Equipmentindustrie: **Nike** muß eine Rückrufaktion für seinen neuen quadratischen Driver **Sumo2** starten. Laut Nike sind andere Schläger von Nike und auch das Equipment der Tourspieler - allen voran **Tiger Woods** - nicht betroffen. Neue quadratische Driver von Nike, die den nicht regelkonformen Driver ersetzen, wurden bereits von der USGA abgenommen.

Eine Ungenauigkeit beim Herstellungsprozess führte laut Nike dazu, dass bei manchen quadratischen Sumo2 Drivern die vorgegebenen Engineering Spezifikationen nicht eingehalten wurden, wodurch der von der Regulierungsbehörde **USGA** (United States Golf Association) vorgegebene Grenzwert für die **Characteristic Time** (CT) überschritten wird.

#### Trampolineffekt - zu hohe Characteristic Time

Die Characteristic Time ist jene Zeitdauer, die ein an einem Pendel befestigter Ball bei einem genormten Pendelausschlag Kontakt mit der Schlagfläche des Schlägers hat (siehe Video auf der [Nike Golf](#) Homepage) und damit ein Maß für die Energieübertragung vom Schläger zum Ball. Die CT ist damit praktisch ein Maß für den Trampolineffekt. Früher wurde der Trampolineffekt mit dem COR-Wert (Coefficient of Restitution) gemessen. Je höher dieser CT Wert ist - also je länger der Ball mit dem Schlägerblatt in Verbindung bleibt - desto größer ist die Energieübertragung vom Schläger auf den Ball und desto größer ist damit auch der Trampolineffekt. Der vorgegebene Grenzwert für die Zeitdauer der Berührung wird beim manchen Sumo2 Driver überschritten.

#### Nike wurde vom Mitbewerb verpetzt

Nike Präsident **Bob Wood** sagt, das Nike im Februar von der USGA darauf hingewiesen wurde, dass es mit dem Schläger ein Problem geben könnte. Nike hat daraufhin intensiv recherchiert und fand die Quelle des Problems in der Produktion. Kleine Abweichungen führten dazu, dass der Driver in die Nähe des vorgegebenen Grenzwertes und teilweise sogar darüber liegt. Wood sagte weiters, dass ein Mitbewerber die USGA auf das Nike Problem aufmerksam machte. Wood sagte aber nicht welcher Mitbewerber das war.

Nike gab weiters bekannt, dass keiner der Nike Tour Spieler einen unerlaubten Driver verwendet hat - auch nicht **K.J.Choi** (Südkorea) bei seinem Sieg bei der **Chrysler Championship** im Herbst 2006. K.J.Choi spielte zwar den quadratischen Sumo2 Driver - allerdings werden alle Schläger, die von den Tour Pros verwendet werden, speziell und einzeln von Nike auf ihre Regelkonformität überprüft. Tiger Woods hat das quadratische Modell nie in Turnieren verwendet.

Homepage [Nike Golf](#)

[Golf ABC - Characteristic Time \(CT\)](#)

[Neue Driver mit quadratischen Schlägerkopf](#) (29.12.2006)

#### Artikel kommentieren

Schriftgröße auf dieser Seite ändern:



#### Golfen in Irland



#### Fairway2Hotel Online Gutscheine App

Warum volles Greenfee zahlen wenn's auch um die Hälfte geht ?  
» [weiter ...](#)

#### Spielberichte

Fotos, Spielberichte und Kommentare von rund 200 Golfplätzen im In- und Ausland  
» [weiter ...](#)

